

表 2

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

( 第 三十二 批      2024 年 12 月 1 日 )

序 号	受理 编号	交办问题 基本情况	行政 区域	问题类型	调查核实情况	是否 属实	办结 目标	处理和整改 情况	是否办 结	责任人被 处理情况
15	D3A H20 2411 2000 65	桃花潭镇查济小学门口路道地面、角落有狗粪。	宣城市 泾县	群众身边的生态环境问	经查，投诉人反映的查济小学位于宣城市泾县桃花潭镇查济村步行街内，在小学对面有一条金毛狗，为查济玉馨古玩店老板所养。在玉馨古玩店至查济小学路中间有少量狗粪，小学向前 45 米位置发现有 1 处狗粪，其余周边巷道未见狗粪。 反映情况部分属实。	部分 属实	定时进行巡逻清理，加强文明遛狗宣传，引导养狗人爱护周边环境	1.要求养狗主人立即清理地面遗留狗粪，规范养狗行为。 2.查济景区内保洁人员定时对查济小学周边区域范围巡逻清理，重点关注游客集中区域、步行道、草坪等狗易出没地方，一旦发现狗粪，立即清理。 3.举一反三,对查济景区范围内其余养	已办结	无

								狗主人开展宣传，使其做到文明遛狗，爱护周边环境。		
29	X3A H20 2411 2000 58	宣城市泾县千亩园附近，空气中弥漫臭气，影响周边群众正常生活。	宣城市泾县	群众身边的生态环境问题	<p>经查，反映的泾县千亩园附近空气中弥漫臭气，源于附近一家生猪屠宰场。该屠宰场为泾县临时生猪屠宰点，位于泾县泾川镇幕桥社区，运营单位为安徽泾县清峰食品有限公司，系原泾县食品公司改制组建的国有控股公司。该公司原址位于泾县经济开发区，在2017、2018年中央环保督察期间被群众举报反映气味、噪声等问题，按照时定整改方案于2019年5月底停止屠宰并对部分厂房、设备进行了拆除。因安置地块一时难以解决，经泾县政府研究，决定在泾县污水处理厂邻近建设临时屠宰场用于过渡，以保障全县肉品市场正常供应，解决企业现有职工安置问题。临时屠宰场</p>	基本属实	提升环境管理水平，科学制定临时屠宰场整治方案并实施。	<p>1.加强现场环境管理，及时对待宰圈、屠宰车间和废水预处理设施进行清理，确保现场环境整洁卫生，减少气味对周边环境的影响。</p> <p>2.科学制定临时屠宰场整治方案，并按方案组织实施。</p>	未办结	无

					于 2020 年 6 月建成,7 月交付安徽泾县清峰食品有限公司运营,基本满足清峰食品有限公司拆迁过渡期间的职工安置和市场供应。臭气主要来源于该屠宰场的待宰圈、屠宰车间和污水预处理设施,产生的臭气逸散对周边造成一定影响。反映情况基本属实。					
39	X3A H20 2411 2000 44	宣城市泾县泾川镇程家冲有一颗粒厂,生产时粉尘污染扰民。	宣城市 泾县	群众身边的生态环境问题	经核查,反映的颗粒厂为泾县宏盛竹木制品厂,位于泾县泾川镇古坝村。该厂主要从事生物质燃料颗粒加工,主要生产原料为秸秆、木材、木屑等,工艺为原料经破碎、筛分、挤压、制粒程序后生产成型生物质颗粒。现场检查时该厂未生产,目前有一条生物质颗粒生产线,生产工段配套建设有布袋除尘设施,生产废气经管道收集,进入除尘设施后通过排气筒外排。该厂环境管理水平较低,车间封闭不完全导致生	属实	落实大气污染防治措施,提升环境管理水平,确保污染物达标排放。	1.颗粒厂正常生产时,组织开展废气监测,根据监测结果进一步处理。 2.完善生产车间封闭措施,加强对生产过程中产生粉尘的有效收集,做好废气处理设施的日常运行维护,确保正常有效运行,废气达标排放。	未办结	无

					产过程中粉尘存在无组织排放的情况，厂房及外部管道有积尘现象。 反映情况属实。			3.督促该厂提升环境管理水平，加强厂区内外的清扫，同时做好厂区内堆放原材料的防扬尘措施。		
41	D3A H20 2411 2000 37	桃州家宴饭店开设在居民小区内部，夜间顾客喧哗声、接送车辆鸣笛声严重扰民，饭店油烟扰民。	宣城市 广德市	群众身边的生态环境问题	经查，信访反映实为广德县桃州镇桃子家宴餐馆，位于广德市升平街道凤井社区广信小区（开放式小区）。该饭店为单门独院的房屋，共计3层，1楼是厨房，2楼、3楼是包厢，主要从事餐饮服务。该饭店于2013年9月注册营业执照，并办有餐饮许可证，经营场所一直没有变化，已经营11年，生意较好，顾客较多，用餐期间有喧哗声。饭店东侧有个小型公共停车场，供周边居民停放车辆，饭店西侧有一个十字路口，因该处是开放式小区，来往车辆因视线问题易鸣笛。该饭店	部分 属实	督促饭店做好油烟净化设备的清洗维护，油烟达标排放；引导店内顾客文明用餐，减少对周	1.督促饭店负责人合理安排经营时间，提醒店内顾客文明就餐。路口适当位置安装广角镜，确保来往车辆安全通行，减少鸣笛。店内工作人员做好引导，让顾客车辆文明有序停放。 2.督促饭店负责人定期对油烟净化设施进行清洗维护，	已办结	无

					油烟净化设施齐全，安装在一楼厨房南侧，排烟管道位于院内。反映情况部分属实。		边居民的影响。	确保设备正常运行，油烟达标排放。		
95	D3A H20 2411 2000 22	安徽轩鸣新材料有限公司使用高硫胶，废气超标排放，固废委托无资质的第三方处理，原材料露天堆放，扬尘、异味扰民。	宣城市 广德市	群众身边的生态环境问题	<p>经查，安徽轩鸣新材料有限公司位于广德市经济开发区西区，主要从事岩棉制品生产。主要原料为玄武岩、白云石、矿渣、焦炭、水溶性酚醛树脂等。该企业现有 4 个项目均办理了环评并通过了环保竣工验收，取得了排污许可证。</p> <p>1.该企业主要工业废气为冲天炉废气（采取旋风除尘+袋式除尘器进行预处理）、固化废气（采取板式过滤器预处理），最终冲天炉废气和固化废气经管道合并进入焚烧炉+脱硫喷淋塔处理后，通过 33m 高排气筒高空排放。该企业纳入大气重点排污单位，主要废气（冲天炉废气+固化废气）已安装在线监控并与生态环境部门联网。现场检查时，</p>	部分属实	企业优化车间布局，减少扬尘污染，完善物料加工及传送环节的密闭，提升废气收集效率，污染物达标排放。	<p>1.督促企业强化涉气工段废气收集，提升无组织废气收集系统收集效率。开展监督性监测，根据监测结果进一步处理。</p> <p>2.加强对企业周边巡查，一旦发现扬尘、异味扰民问题，及时处置。</p>	未办结	无

				<p>该企业部分工段存在废气收集效率不佳问题，经调阅企业在线监控历史数据及自行监测报告，未发现废气超标排放情况。</p> <p>2.该企业生产过程中会使用焦炭作为主要原材料，投诉人反映的“高硫胶”应为“高硫焦炭”。经调阅企业焦炭抽检记录表，焦炭含硫量在0.6%-1.8%之间( 目前对于高硫焦炭尚无明确定义 )，调阅冲天炉排口在线监控历史数据，未发现二氧化硫超标情况。</p> <p>3.该企业固废涉及一般工业固废和危险废物，其中：一般固废包含炉渣、脱硫石膏、不合格品、废边角料、除尘器收集尘等，除炉渣 ( 含铁量高 ) 外售，脱硫石膏交至第三方综合利用外 ( 均签订了处置协议 )，其余均回用于制块生产线制块。危险废物包含废机油、废油桶、</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>废活性炭等。经查，该企业已与第三方危险废物经营机构（安徽珍昊环保科技有限公司）签订了处置协议。现场检查时，制块线正在运行，未发现私自委托无资质第三方处置危险废物情况。</p> <p>4.该企业建有原材料库，库内设有喷淋设施。现场检查时发现，除玄武岩部分露天堆放于厂区空地外，其余均堆存于车间及原材料库内。企业露天堆存的玄武岩为块石状，属不易产生扬尘的物料，未发现因物料露天堆存产生扬尘的情况。对厂区及厂界外开展巡查，发现厂区内有少量无组织异味。</p> <p>综上，反映情况部分属实。</p>					
115	D3A H20 2411 2000	举报人认为南方水泥厂开山造成扬尘污染扰民。	宣城市 广德市	群众身边的生态环境问题	经调查，举报人反映的南方水泥厂为安徽广德南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥公司”）。该公司在新杭镇青岭村正常开采的非煤矿山	部分 属实	在平整 施工期 间加强 扬尘管	1.督促中国非金属材料南京矿山工程有限公司在施工期间加强扬尘管控，	未办结	无

	39				<p>共有 2 处，分别为青岭石灰石矿区赵山石灰石矿和牯子山建筑用砂岩矿，矿山开采相关手续齐全，防尘措施齐备。</p> <p>在南方水泥公司厂区外墙南侧有一施工区域，由中国非金属材料南京矿山工程有限公司进行土地平整，平整后土地供南方水泥公司日产 7500 吨水泥熟料生产线项目使用，施工现场有少量扬尘。土地平整能使区域内边坡达到稳定，大幅提高植被覆盖率。目前，边坡正在进行挂网喷播及收尾工作，南方水泥公司新建生产线项目已进场建设。</p> <p>反映情况部分属实。</p>		控，施工结束后做好复垦复绿工作。	<p>定时洒水降尘，施工结束后做好复垦复绿工作。</p> <p>2.督促安徽广德南方水泥有限公司赵山矿和牯子山矿依法依规开采，日常作业时做好扬尘管控，定时洒水降尘。</p>		
116	X3A H20 2411 2000 60	宣城市宣州区谢跳湖(原小龙山水库),位于敬亭山国家森林公园生态	宣城市宣州区	群众身边的生态环境问题	<p>经查，宣城市宣州区谢跳湖即小龙山水库（名称为水库，未达到水库标准）在敬亭山茶场区域，不在敬亭山国家森林公园内也不在生态红线内。2023 年 3 月 22 日，因付某</p>	部分属实	确保问题整改到位，不反弹。	<p>责令付某立即停止垂钓经营活动，拆除垂钓设施；恢复种植水库堤埂树木；清理干净产生</p>	已办结	无

		保护红线内： 1.该水库周边 林木被滥砍乱 伐，生态红线 被破坏；2.有 人违规侵占林 地建设垂钓中 心等，周边被 倾倒大量建筑 垃圾。			擅自在小龙山水库经营垂钓活动， 敬亭山茶场采取了整改措施：立即 停止垂钓活动，拆除所有的垂钓设 施 ;对水库周边区域栽树复绿。2024 年 11 月 21 日，现场检查发现垂钓 经营活动仍然存在，整改后的垂钓 设施（垂钓台）已被付某恢复，水 库堤埂树木部分被损坏，堤埂处有 2 处生活垃圾，未发现有倾倒大量 建筑垃圾情况。反映情况部分属实。			的生活垃圾。		
--	--	---	--	--	---	--	--	--------	--	--

注：问题类型包括群众身边的生态环境问题、涉及公共利益的生态环境问题、涉及规划政策方面问题、涉及邻避效应问题、涉及利益  
纠纷问题